

БУРОВАЯ УХОДИТ В ЗЕМЛЮ

Источник: "Атырауныус", опубликовано 12.03.2007 г.

10 марта при проведении буровых работ на месторождении «Жана Макат», что в 20 км от одноименного райцентра произошла авария. При проведении бурения на скважине № ZMA - А 6 около 5 часов утра с глубины 500 метров произошел выброс газо-водяной смеси, и высота столба достигала 7- 10 метров. Буровая бригада пыталась самостоятельно заглушить фонтанирующую скважину, но примерно в 6 часов утра произошло крушение самоходной механической буровой установки SKYTOP BREWSTER RR-750 (СМБУ), которая провалилась под землю.

Правом на недропользование месторождения «Жана Макат» обладает казахстанско-канадское ТОО «Саймек Интернэшнл». Злосчастным подрядчиком, допустившим чрезвычайное происшествие является польская буровая компания «Поиск нефти и газа Краков».

На место аварии в срочном порядке прибыли специалисты противofонтанной службы «Ак Берен», было задействовано 10 специалистов и 2 единицы техники. Вчера в течение дня сотрудники аварийной компании пытались заглушить фонтан из газа и воды, но безуспешно. Развязка произошла ближе к вечеру, когда на глазах буровиков и спасателей установка SKYTOP., с грохотом и скрежетом провалилась под землю. Диагноз – обвал и потеря скважины. Практически, сама ПРИРОДА и заглушила водно-газовый столб. Сейчас на месте аварии работают сотрудники районной прокуратуры и специалисты Министерства охраны окружающей среды. Проводится расследование.

Вот что заявил прессе помощник районного прокурора Серик Умбеткалиев : «общий периметр загрязненной земли на месте аварии составил около 645 метров, глубина – около 15 см. Польская компания «Краков», работающая на месторождении с января, не сообщила в течение 2 часов о

случившейся аварии в экологические службы, как того требует «Экологический Кодекс РК». Никаких документов у «Кракова» на месте проведения буровых работ нет. Якобы, они находятся в Алматы. Сейчас мы сделали соответствующий запрос и ждем разъяснений. А нанесенный ущерб окружающей среде вследствие выброса газа, уточняется».

Вот как для ANews прокомментировал инцидент один из специалистов по бурению:

- Насколько я знаю, польская компания не новичок в бурении и в Казахстане уже работала по заказам компаний Victoria Oil & Gas , KOA , Казмунайгаз, Orient Petroleum Inc ., КазГерМунай, КаракудукМунай и т.д. Месторождение «Жана Макат» находится в 300 метрах от газонефтяного месторождения «Восточный Макат», разрабатываемого КазМунайГазом. Этот район известен высоким содержанием как нефтяных, так и газовых залежей. На «Восточном Макате» газонасыщенность пластовой нефти растет по мере удревления горизонтов: в неокоме она не превышает 6,05 м³/т, а в пермотриасе достигает 258,2 м³/т! Газ жирный, растворен в нефти, метан-этановый и дебит свободного газа (штуцер 6 мм.) составлял 26,8-67 тыс. м³/сутки.

В этом районе геологические работы начаты еще в 30-х годах прошлого столетия, условия изучены хорошо, технология бурения отработана, поэтому меня удивляет, что польская компания допустила такую ошибку. Скорее всего, сработал «человеческий фактор» или допущены ошибки при выборе типа бурового раствора, недоглядели при газовом каротаже, «спуске-подъеме» и т.д. Причин может быть несколько, и расследование потом покажет, где была допущена ошибка. При любом раскладе крайними будет или буровая бригада или группа ответственная за подготовку техзадания на бурение. В таких случаях крайние находятся всегда.



















